


Ime i prezime: JK


1. Za kontinuirani nosač prikazan na slici treba odrediti dijagrame unutarnjih sila primjenom tromomentne jednadžbe.

35




2. Za zadani nosač potrebno je primjenom jezgre poprečnog presjeka odrediti najveća normalna naprezanja i nacrtati njihov dijagram.

35




3. Za zadani tankostijeni profil sa slike potrebno je odrediti središte posmika. Debljina stijenke profila je 3 mm.


30



# ZADATAK 1



BUILDING TRUST



$$M_1 = -20 \text{ kNm}$$

$$\phi_2 = \frac{1}{2} \cdot 13,33 \cdot 1 = 6,67 \text{ kNm}^2$$

$$\phi_2' = \frac{1}{2} \cdot 13,33 \cdot 2 = 13,33 \text{ kNm}^2$$

$$\phi_3 = \frac{2}{3} \cdot 33,75 \cdot 3 = 67,5 \text{ kNm}^2$$


Ležaj 2  $\rightarrow M_1 \cdot e_2 + 2M_2 \cdot (e_2 + e_3) + M_3 \cdot e_3 = -6 \cdot (\phi_2 \cdot \frac{0,67}{3} + \phi_2' \cdot \frac{1,67}{3} + \phi_3 \cdot \frac{1,5}{3})$

$$-60 + 12M_2 + 3M_3 = -255,96 \rightarrow 12M_2 + 3M_3 = -195,96 \quad (1)$$

Ležaj 3  $\rightarrow M_2 \cdot e_3 + 2M_3 \cdot (e_3 + e_4) + M_4 \cdot e_4 = -6 \cdot (\phi_3 \cdot \frac{1,5}{3} + \phi_4 \cdot \frac{e_4}{e_4})$


$$3M_2 + 6M_3 = -202,5 \quad (2) \Rightarrow M_2 = -9,02 \text{ kNm}$$

$$M_3 = -29,24 \text{ kNm}$$





$$+20 - R_{1,2} \cdot 3 + F \cdot 2 - 9,02 = 0$$

$$R_{1,2} = 17 \text{ kN} ; R_{2,1} = 3 \text{ kN}$$




$$-R_{2,3} \cdot 3 + 9,02 + \frac{q \cdot 3^2}{2} - 29,24 = 0$$

$$R_{2,3} = 38,26 \text{ kN} ; R_{3,2} = 51,74 \text{ kN}$$





# ZADATK 2



|   | y    | z       | ay    | az     |
|---|------|---------|-------|--------|
| 2 | -175 | -185,48 | 46,52 | 73,98  |
| 3 | -175 | -35,48  | 46,52 | 386,74 |
| 4 | -125 | 214,52  | 65,44 | -63,96 |

$$J_y = \frac{350 \cdot 400^3}{12} + 350 \cdot 400 \cdot 14,52^2 - 2 \cdot \left( \frac{100 \cdot 50^3}{12} + 100 \cdot 50 \cdot 110,48^2 \right) - 2 \cdot \left( \frac{50 \cdot 250^3}{12} + 50 \cdot 250 \cdot 89,52^2 \right) - \left( \frac{100^4 \pi}{64} + \frac{100^2 \pi}{4} \cdot 114,52^2 \right) =$$

$$J_y = 18,96 \cdot 10^8 - 1,24 \cdot 10^8 - 3,31 \cdot 10^8 - 1,08 \cdot 10^8 \Rightarrow J_y = 13,33 \cdot 10^8 \text{ mm}^4$$

$$J_z = \frac{400 \cdot 350^3}{12} - \frac{100^4 \pi}{64} - 2 \cdot \left( \frac{250 \cdot 50^3}{12} + 250 \cdot 50 \cdot 150^2 \right) - 2 \cdot \left( \frac{50 \cdot 100^3}{12} + 50 \cdot 100 \cdot 75^2 \right)$$

$$J_z = 10^8 \cdot (14,24 - 5,68 - 0,65) \Rightarrow J_z = 7,91 \cdot 10^8 \text{ mm}^4$$


$$i_y^2 = 13721,61 \text{ mm}^2; i_z^2 = 8142,38 \text{ mm}^2$$

$$\tan \rho = -\frac{J_y}{J_z} \cdot \tan \alpha \Rightarrow \rho = -38,16^\circ$$

OČITANO:  $\rho_2 = 47 \text{ mm}$   
 $\rho_5 = 48 \text{ mm}$

$$\sigma_{\min} = \sigma_2 = \frac{M_{\max}}{\rho_2 \cdot A} = -1,94 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{\max} = \sigma_5 = \frac{M_{\max}}{\rho_5 \cdot A} = 1,90 \text{ MPa}$$



$$R_A = 26,67 \text{ kN}$$

$$R_B = 13,33 \text{ kN}$$

$$M_A = -\frac{q \cdot l^2}{2}$$

$$M_A = -5 \text{ kNm}$$

$$2 \cdot x - R_B = 0$$

$$x = 1,33 \text{ m}$$

$$M_x = 8,88 \text{ kNm}$$

$$M_{\max} = 8,88 \text{ kNm}$$

$$A = 350 \cdot 400 - 2 \cdot (100 \cdot 50 + 250 \cdot 50) - \frac{100^2 \cdot \pi}{4}$$

$$A = 97146,02 \text{ mm}^2$$


$$Z_T = \frac{(350 \cdot 400 \cdot 200 - 2 \cdot 100 \cdot 50 \cdot 325 - \frac{100^2 \cdot \pi}{4} \cdot 100 - 2 \cdot 250 \cdot 50 \cdot 125)}{97146,02}$$

$$Z_T = 214,52 \text{ mm}$$

# ZADATAK 3

$$\begin{aligned} T_2^V &= \sin 45^\circ \cdot T_2 & T_6^V &= \cos 45^\circ \cdot T_6 \\ T_2^H &= \cos 45^\circ \cdot T_2 & T_6^H &= \sin 45^\circ \cdot T_6 \end{aligned} \quad \Leftrightarrow$$

BUILDING TRUST



$$\begin{aligned} J_y &= \frac{3 \cdot 200^3}{12} + 2 \cdot \left( \frac{40 \cdot 3^3}{12} + 40 \cdot 3 \cdot 100^2 + \right. \\ &\quad \left. + \frac{t}{12} \cdot 40^3 + 56,57 \cdot 3 \cdot 80^2 + \right. \\ &\quad \left. + \frac{3 \cdot 40^3}{12} + 3 \cdot 40 \cdot 40^2 \right) = 2,0 \cdot 10^6 + \\ &\quad + 2 \cdot (1,2 \cdot 10^6 + 1,11 \cdot 10^6 + 0,21 \cdot 10^6) = \\ J_y &= 7,04 \cdot 10^6 \text{ mm}^4 \end{aligned}$$

$$S_y^{(1)} = 3 \cdot \Delta_1 \cdot \left( 20 + \frac{\Delta_1}{2} \right) = 60 \Delta_1 + \frac{3}{2} \Delta_1^2$$

$$T_1 = \int_0^{40} \frac{T_z}{J_y} \cdot \left( 60 \Delta_1 + \frac{3}{2} \Delta_1^2 \right) \cdot x d\Delta_1 = \frac{T_z}{7,04 \cdot 10^6} \cdot \left( 60 \cdot \frac{40^2}{2} + \frac{3}{2} \frac{40^3}{3} \right) =$$

$$T_1 = 0,011 \cdot T_z$$

$$S_y^{(2)} = 60 \cdot 40 + \frac{3}{2} \cdot 40^2 + 3 \cdot \Delta_2 \cdot \left( 60 + \frac{\Delta_2 \sin 45^\circ}{2} \right) = 4800 + 180 \Delta_2 + 1,05 \Delta_2^2$$

$$\begin{aligned} T_2 &= \int_0^{56,57} \frac{T_z}{J_y} \cdot (4800 + 180 \Delta_2 + 1,05 \Delta_2^2) d\Delta_2 = \frac{T_z}{J_y} \cdot \left( 4800 \cdot 56,57 + 180 \cdot \frac{56,57^2}{2} + \right. \\ &\quad \left. + 1,05 \cdot \frac{56,57^3}{3} \right) \Rightarrow T_2 = 0,088 \cdot T_z \end{aligned}$$

$$S_y^{(3)} = 4800 + 180 \cdot 56,57 + 1,05 \cdot 56,57^2 + 3 \cdot \Delta_3 \cdot 100 = 18342,77 + 300 \Delta_3$$

$$T_3 = \frac{T_z}{J_y} \cdot \int_0^{100} (18342,77 + 300 \Delta_3) d\Delta_3 = \frac{T_z}{J_y} \cdot \left( 18342,77 \cdot 40 + 300 \frac{40^2}{2} \right)$$

$$T_3 = 0,138 \cdot T_z$$

$$T_z \cdot e = (T_1 + T_7) \cdot 80 + T_2^V \cdot 80 + T_2^H \cdot 160 + T_3 \cdot 200 + T_6^V \cdot 40$$

$$T_z \cdot e = 1,76 \cdot T_z + 4,98 T_z + 9,96 T_z + 27,6 T_z + 2,49 \cdot T_z$$

$$e = 46,79 \text{ mm}$$

$$T_4 = 1,143 \cdot T_z$$

$$\sum F_v = 0 \Rightarrow T_z = T_z^V$$

