


IZRADA REPORTA RFEM

1. KORAK – IZRADA PRINTOUT REPORTA


U lijevom izborniku na dnu nalazi se opcija : Printout report



2. KORAK – U NOVOM PRINTOUT REPORTU POTREBNO JE UPISATI IME, I ODABRATI PARAMETRE KOJE ŽELITE UKLJUČITI U REPORT

No.	Name
1	UPISATI IME

Obavezno morate uključiti sljedeće :




Sada će vam u reportu biti definirani svi materijali i karakteristike presjeka koje ste korisitili.

3. KORAK – DODAVANJE DIJAGRAMA


Kako bi dodali dijagrame unutarnjih sila morate napraviti proračun, prebaciti se na ULS kako bi dobili mjerodavne sile :



Locirati opciju print u gornjem izborniku :



Ovdje u postavkama možete namještati izgled printa, default opcije bi trebale biti dobre no u slučaju da vidljivost dijagrama nije dobra možete pokušati namjestiti scale :



Ponoviti za N, My i Vz dijagrame.