


ZADATAK:

U točki A čelične konstrukcije postavljena su tri osjetila za mjerjenje deformacija prema slici. Pri opterećenju konstrukcije izmjerene su relativne normalne (dužinske) deformacije:

$$\begin{aligned}\varepsilon_a &= 50 \cdot 10^{-5} = \varepsilon_x \\ \varepsilon_b &= 30 \cdot 10^{-5} \\ \varepsilon_c &= -65 \cdot 10^{-5}\end{aligned}$$



Treba odrediti smjer i veličinu glavnih naprezanja, ako je modul elastičnosti $E = 2 \cdot 10^5$ MPa a Poissonov koeficijent $\nu = 0,3$, analitički i grafički odrediti vektor punog (totalnog) naprezanja naprezanja na ravninu čija normala s osi x zatvara kut od 60° .

RJEŠENJE:

Općenito, iznos normalne deformacije u smjeru normale n dan je izrazom:

$$\varepsilon_n = \varepsilon_x \cos^2 \varphi + \varepsilon_y \sin^2 \varphi + \varepsilon_{xy} \sin 2\varphi, \quad \text{gdje je } \varphi = \angle(x, n)$$

što bi za naš slučaj dalo za smjer a i smjer b dvije jednadžbe:

$$\varepsilon_b = \varepsilon_a \cos^2 60^\circ + \varepsilon_y \sin^2 60^\circ + \varepsilon_{xy} \sin(2 \cdot 60^\circ) \quad (1)$$

$$\varepsilon_c = \varepsilon_a \cos^2 120^\circ + \varepsilon_y \sin^2 120^\circ + \varepsilon_{xy} \sin(2 \cdot 120^\circ) \quad (2)$$

koje čine sustav dviju jednadžbi s dvije nepoznanice (ε_y i ε_{xy}).

Rješenjem tog sustava jednadžbi dobivamo:

$$\varepsilon_{xy} = 54,85 \cdot 10^{-5}$$

$$\varepsilon_y = -40 \cdot 10^{-5}$$

Posmične deformacije su pozitivne što znači da dolazi do smanjenja pravog kuta između osi x i y za vrijednost $\gamma_{xy} = 2 \cdot \varepsilon_{xy} = 2 \cdot 54,85 \cdot 10^{-5} rad = 0,06285^\circ = 0^\circ 3' 46''$

Sada možemo odrediti normalna naprezanja u smjerovima x i y te posmično naprezanje τ_{xy} :

$$\sigma_x = \frac{E}{1-\nu^2} (\varepsilon_x + \nu \cdot \varepsilon_y) = \frac{2 \cdot 10^5}{1-0,3^2} (50 \cdot 10^{-5} - 0,3 \cdot 40 \cdot 10^{-5}) = 83,52 \text{ MPa}$$

$$\sigma_y = \frac{E}{1-\nu^2} (\varepsilon_y + \nu \cdot \varepsilon_x) = \frac{2 \cdot 10^5}{1-0,3^2} (-40 \cdot 10^{-5} + 0,3 \cdot 50 \cdot 10^{-5}) = -54,95 \text{ MPa}$$

$$\tau_{xy} = G \cdot \gamma_{xy} = G \cdot 2 \cdot \varepsilon_{xy} = \frac{E}{1+\nu} \cdot \varepsilon_{xy} = \frac{2 \cdot 10^5}{1+0,3} \cdot 54,85 \cdot 10^{-5} = 84,38 \text{ MPa} \quad \text{gdje je } G = \frac{E}{2(1+\nu)}$$

Tim vrijednostima je određeno stanje naprezanja u točki. Iz njih možemo dobiti veličine i smjerove glavnih naprezanja:

$$\sigma_{1,2} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{(\sigma_x - \sigma_y)^2 + 4 \cdot \tau_{xy}^2} = \frac{83,52 - 54,95}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{(83,52 + 54,95)^2 + 4 \cdot 84,38^2}$$

$$\sigma_{1,2} = 14,29 \pm 109,15$$

$$\sigma_1 = 123,44 \text{ MPa}; \quad \sigma_2 = -94,86 \text{ MPa}$$

Smjer glavnih naprezanja i smjer glavnih deformacija je jednak, a može se odrediti iz izraza:

$$\operatorname{tg} 2\varphi_0 = \frac{2 \cdot \tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y} = \frac{2 \cdot \varepsilon_{xy}}{\varepsilon_x - \varepsilon_y} = 1,21874 \Rightarrow \varphi_0 = 25,31^\circ$$

Time nije definirano je li to smjer prvog ili drugog glavnog naprezanja. Da bi odmah odredili smjer prvog i drugog glavnog naprezanja možemo upotrijebiti izraze:

$$\operatorname{tg} \varphi_{01} = \frac{\tau_{xy}}{\sigma_1 - \sigma_y} = \frac{84,38}{123,44 + 54,95} = 0,473 \Rightarrow \varphi_{01} = 25,31^\circ = 25^\circ 19'$$

$$\operatorname{tg} \varphi_{02} = \frac{\tau_{xy}}{\sigma_2 - \sigma_y} = \frac{84,38}{-94,86 + 54,95} = -2,114 \Rightarrow \varphi_{02} = -64,68^\circ = -64^\circ 41'$$

Kontrola:

Zbroj normalnih naprezanja na dvije okomite ravnine (prva invariјanta naprezanja) je konstantan:

$$\sigma_1 + \sigma_2 = \sigma_x + \sigma_y$$

$$123,44 - 94,86 = 83,52 - 54,95$$


$$28,58 \approx 28,57$$

Glavna napreznja leže na dva međusobno okomita pravca:


$$|\varphi_{01}| + |\varphi_{02}| = 90^\circ$$

$$25,31^\circ + 64,68^\circ = 90^\circ$$

$$89,99^\circ \approx 90^\circ$$



Sl.1: Stanje naprezanja u točki A



Sl.2: Glavna naprezanja u točki A

NAPOMENA:

Moguće je postupak da se prvo odrede veličine i smjerovi glavnih deformacija $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ i φ_0 iz $\varepsilon_{xx}, \varepsilon_{yy}$ i ε_{xy} pa se iz njih odrede veličine glavnih naprezanja: $\sigma_1 = \frac{E}{1-\nu^2} (\varepsilon_1 + \nu \cdot \varepsilon_2)$, $\sigma_2 = \frac{E}{1-\nu^2} (\varepsilon_2 + \nu \cdot \varepsilon_1)$. Smjer glavnih naprezanja jednak je smjeru glavnih deformacija.

Određivanje vektora punog (totalnog) naprezanja na ravninu čija normala s osi x zatvara kut od 60° :


$$\sigma_n = \sigma_x \cos^2 \varphi + \sigma_y \sin^2 \varphi + \sigma_{xy} \sin 2\varphi$$

$$\sigma_n = 52,74 \text{ MPa}$$

$$\tau_{nt} = \frac{\sigma_y - \sigma_x}{2} \sin 2\varphi + \tau_{xy} \cos 2\varphi$$


$$\tau_{nt} = -102,15 \text{ MPa}$$

$$\rho_n = \sqrt{\sigma_n^2 + \tau_{nt}^2} = 114,96 \text{ MPa}$$




GRAFIČKO RJEŠENJE


Konstrukcija Mohrove kružnice: U koordinatnom sustavu određujemo položaj točaka N_x (σ_x, τ_{xy}) i N_y (σ_y, τ_{yx}). Vodimo računa o predznaku posmičnih naprezanja (posmična naprezanja su pozitivna ako vanjsku normalu rotiramo u smjeru kazaljke na satu da bi se poklopila sa smjerom posmičnih naprezanja). Dužina $\overline{N_x N_y}$ promjer je na kojem konstruiramo Mohrovu kružnicu naprezanja.



Određivanje pola Mohrove kružnice: Kroz točku N_x provlačimo paralelu s normalom x, a kroz točku N_y provlačimo paralelu s normalom y. Te se paralele sijeku na Mohrovoj kružnici u točki koja određuje pol Mohrove kružnice. Ako kroz pol povučemo bilo koju normalu, druga točka u kojoj ta normala siječe Mohrovu kružnicu naprezanja definira normalno i posmično naprezanje na ravninu čija je to normala.



Određivanje iznosa i smjera glavnih naprezanja: Točke N_1 i N_2 u kojima Mohrova kružnica naprezanja sijeće os apscisu određuju veličine glavnih naprezanja (posmična naprezanja tj. ordinate tih točaka jednake su 0), a spojnice točaka N_1 i N_2 s polom određuju smjerove glavnih naprezanja.



Određivanje normalnog i posmičnog naprezanja na ravninu sa normalom n koja s osi x zatvara kut od 60° : Kroz pol Mohrove kružnice povlačimo paralelu s normalom n. Koordinate druge točke u kojoj taj pravac siječe kružnicu određuju veličine normalnog i posmičnog naprezanja na ravninu s normalom n.

